

INFORMAZIONI PERCORRIBILITÀ aggiornata al 07.06.2019

**SENTIERO
NUMERO**

*In qualsiasi caso l'escursionista che percorrerà i sentieri delle zone colpite da Vaia, potrebbe incontrare delle criticità anche dopo i vari interventi causate dalle continue forti raffiche di vento e dal tempo non particolarmente clemente, si raccomanda pertanto sempre molta **ATTENZIONE**.*

452 *Da verificare*

462 *Percorribile*

463 *Da verificare*

464 *Da verificare*

465 *Percorribile*

466 *Percorribile - Due passerelle sul Rio Cordon distrutte*

524 *Percorribile*

541 *Non Percorribile - Sent. 541/a Percorribile*

542 *Percorribile - prima e dopo Malga Foca ancora alcune piante, ma si passa.*

543 *Percorribile*

544 *Percorribile (strada forestale) da Loc. Le Vizze per Casera la Roa e di seguito per sentiero fino all'innesto con il nr.543 (qualche pianta dopo la Casera)*

545 *Percorribile da LA VALLE al Bait de Folega - rimanente Non Percorribile*

546 *Non percorribile*

547 *Percorribile*

548 *Percorribile*

549	<i>Percorribile</i>		
551	<i>Percorribile la parte iniziale</i> - Tratto finale <i>Non Percorribile</i>		
552	<i>Percorribile</i>		
553	<i>Percorribile</i>		
554	<i>Percorribile</i>		
555	<i>Percorribile</i>		
558	<i>Percorribile</i> - <i>dal Pian de le Taie al Van de le Sasse persiste l' ordinanza di chiusura.</i>		
560	<i>Percorribile</i>		
561	<i>Percorribile</i>		
562	<i>Percorribile</i>		
567	<i>Percorribile fino a Col Mandro. Da Col Mandro a Forcella Col Mandro fino in Val Civetta da verificare - al momento innevato</i>		
568	<i>Percorribile</i>		
569	<i>Percorribile la prima parte (zona piste da sci) - Da verificare zona Col de la Chizza e la Val di Lagaraz</i>		
571	<i>Percorribile</i>		
594	<i>Percorribile -</i>		
623	<i>Non percorribile</i>		
631	<i>Percorribile fino a Malga Bosch Brusà</i>		
658	<i>Percorribile</i>		
670	<i>Percorribile</i>		

673	<i>Non percorribile</i>		
681	<i>Percorribile</i>		
684	<i>Non percorribile</i>		
685	<i>Non percorribile</i> Numerosi alberi caduti in due tratti vasti. <i>Attualmente non percorribile, previsto intervento a breve</i>		
687	<i>Non percorribile</i> Frane, smottamenti, erosioni, alberi caduti in loc. Van		
688	<i>Da verificare</i>		
689	Smottamenti e parzialmente eroso appena attraversata la loc. Saline		
691	<i>Da verificare</i>		
692	<i>Non percorribile nella zona di Jore fino all'innesto con sentiero 673</i>		
693	<i>Percorribile</i>		
694	<i>Percorribile: bonificato lungo nuova strada forestale</i>		
695	<i>Percorribile</i>		
696	<i>Percorribile</i>		
697	<i>Percorribile con prudenza - Erosioni nei 2-3 tratti di attraversamento di canali</i>		
703	<i>Da verificare</i>		
704	<i>Da verificare</i>		
705	<i>Da verificare</i>		
707	<i>Percorribile</i>		
700	<i>Percorribile</i>		

716	<i>Da verificare</i>		
720	<i>Percorribile</i>		
722	<i>Percorribile</i>		
733	<i>Percorribile</i>		
751	<i>Percorribile</i>		
752	<i>Da verificare</i>		
753	<i>Percorribile</i>		
754	IMPERCORRIBILE		
756	<i>Percorribile</i>		
756a	<i>Percorribile</i>		
757	<i>Percorribile fino a Località La Busa loc. Campedel</i>		
758	<i>Percorribile fino alla Casèra di SAIS.</i>		
759	<i>Percorribile</i>		
760	<i>Percorribile</i>		
761	<i>Bonificato il primo tratto di sentiero dalla Loc. I Cadene e fino all'innesto della strada forestale sotto Pont - Smottamenti nella parte intermedia. Strada Silvo-pastorale interrotta. Da Pont in poi IMPRATICABILE</i>		
762	IMPRATICABILE Molte piante cadute		
763	<i>Da verificare</i>		

764	NON PERCORRIBILE. MOLTO DISASTRATO su entrambi gli accessi. Numerosi alberi d'alto fusto caduti da Col di Prà alla Forcella di Gardes Danni ingenti con l'asportazione del ponte - passerella nei pressi del Ru del Torcol (Loc. La Roa) che ne impedisce il proseguimento, smottamenti e schianti di alberi, pertanto allo stato attuale il sentiero risulta essere intransitabile e lo resterà finché non si riuscirà a trovare una soluzione al problema e mettere in sicurezza il tracciato.		
765	Sentiero della Besausega compromesso per incendio ASSOLUTAMENTE IMPRATICABILE. - Numerose piante cadute fino a Casera Prademur -		
766	Percorribile		
767	Danni ingenti alla pista forestale fino a Casera d'Angheràz - Da verificare tratto successivo		
769	Percorribile.		
770	Da verificare		
771	Percorribile		
772	Percorribile Tratto iniziale su strada silvo-pastorale prima di Domadore franato		
773	Percorribile		
774	Percorribile fino al Rifugio Bottari - il rimanente DA VERIFICARE		
776	Percorribile		
777	IMPERCORRIBILE		
786	Percorribile.		
802	Diversi alberi caduti sopra loc. Pattine - Nessun problema su parte centrale e finale del tracciato, si passa ma serve intervento di 1 giornata.		
874	Non Percorribile Problematica la zona bassa dalle Miniere in su e la zona della VAL FRESCA nei pressi della Località Carepiane inn.sent.874		
875	Percorribile.		