

SENTIERO NUMERO	INFORMAZIONI PERCORRIBILITÀ aggiornata al 05.05.2019
452	<i>Da verificare</i>
462	<i>Percorribile</i>
463	<i>Da verificare</i>
464	<i>Da verificare</i>
465	<i>Percorribile</i>
466	<i>Percorribile</i> - Due passerelle sul Rio Cordon distrutte
524	<i>Percorribile</i>
541	<i>Non Percorribile</i> - Sent. 541/a <i>Percorribile</i>
542	<i>Non Percorribile</i> Diversi alberi caduti - Parecchi smottamenti sulla strada forestale prima e dopo Malga Foca di seguito, dopo la Val Vaion ad inizio sentiero problemi per schianti di alberi;
543	<i>Non Percorribile</i> da Pian di Calleda per F.Ila Dagarei - difficoltà nell'attraversamento della Forcella prima e dopo per schianti di alberi d'alto fusto; intervento programmato per il 18/05
544	<i>Percorribile</i> (strada forestale) da Loc. Le Vizze per Casera la Roa e di seguito per sentiero fino all'innesto con il nr.543 (qualche pianta dopo la Casera)
545	<i>Non Percorribile</i> - Diversi alberi caduti su tutto il tracciato, in particolare a F.Ila Folega e a F.Ila Pongol.
546	<i>Non percorribile</i>
547	<i>Percorribile</i>
548	<i>Percorribile</i>
549	<i>Percorribile</i>

551	<i>Percorribile la parte iniziale</i> - Tratto finale <i>Non Percorribile</i>		
552	<i>Percorribile</i>		
553	<i>Da TAIBON a PRA' DE NAF Percorribile / Non Percorribile Prà de Naf - Campon</i> - Molti alberi caduti		
554	<i>Da verificare</i>		
555	<i>Percorribile</i>		
558	<i>Percorribile</i> Sentiero ancora con ordinanza di chiusura dal Pian de le Taie al Van de le Sasse.		
560	<i>Percorribile</i>		
561	<i>Percorribile</i>		
562	<i>Percorribile</i>		
567	<i>Non Percorribile</i> Moltissimi alberi caduti nella parte bassa e centrale - <i>Previsto intervento a breve</i> <i>Da AVOSCAN AL BIVIO CON CENCENIGHE PULITO</i>		
568	<i>Percorribile</i>		
569	<i>Percorribile la prima parte (zona piste da sci)</i> - Da verificare zona Col de la Chizza e la Val di Lagaraz		
571	<i>Percorribile</i>		
594	<i>Percorribile -</i>		
623	<i>Non percorribile</i>		
631	<i>Percorribile fino a Malga Bosch Brusà</i>		
658	<i>Percorribile</i>		
670	<i>Percorribile</i>		
673	<i>Non percorribile</i>		

681	<i>Percorribile</i>		
684	<i>Non percorribile</i>		
685	<i>Non percorribile</i> Numerosi alberi caduti in due tratti vasti. <i>Attualmente non percorribile, previsto intervento a breve</i>		
687	<i>Non percorribile</i> Frane, smottamenti, erosioni, alberi caduti in loc. Van		
688	<i>Da verificare</i>		
689	Smottamenti e parzialmente eroso appena attraversata la loc. Saline		
691	<i>Da verificare</i>		
692	<i>Non percorribile nella zona di Jore fino all'innesto con sentiero 673</i>		
693	<i>Percorribile</i>		
694	<i>Percorribile: bonificato lungo nuova strada forestale</i>		
695	<i>Percorribile</i>		
696	<i>Percorribile</i>		
697	<i>Percorribile con prudenza - Erosioni nei 2-3 tratti di attraversamento di canali</i>		
703	<i>Da verificare</i>		
704	<i>Da verificare</i>		
705	<i>Da verificare</i>		
707	<i>Percorribile</i>		
700	<i>Percorribile</i>		
716	<i>Da verificare</i>		

720	Diversi alberi d'alto fusto caduti nella parte centrale del tracciato da Prà de Forca a Casera Cavalera <i>Previsto intervento</i>		
722	<i>Percorribile</i>		
733	<i>Percorribile</i>		
751	<i>Percorribile</i>		
752	Da verificare		
753	<i>Percorribile</i>		
754	IMPERCORRIBILE		
756	<i>Percorribile</i>		
756a	<i>Percorribile</i>		
757	<i>Percorribile fino a Località La Busa loc. Campedel</i>		
758	Da bonificare INTERVENTO 18/05		
759	<i>Percorribile</i>		
760	<i>Percorribile</i>		
761	Bonificato il primo tratto di sentiero dalla Loc. I Cadene e fino all'innesto della strada forestale sotto Pont - Smottamenti nella parte intermedia. Strada Silvo-pastorale interrotta. PREVISTO INTERVENTO 18/04		
762	IMPRATICABILE Molte piante cadute		
763	Da verificare		
764	NON PERCORRIBILE. MOLTO DISASTRATO su entrambi gli accessi. Numerosi alberi d'alto fusto caduti da Col di Prà alla Forcella di Gardes. Danni ingenti con l'asportazione del ponte - passerella nei pressi del Ru del Torcol (Loc. La Roa) che ne impedisce il proseguimento, smottamenti e schianti di alberi, pertanto allo stato attuale il sentiero risulta essere intransitabile e lo resterà finché non si riuscirà a trovare una soluzione al problema e mettere in sicurezza il tracciato. Primo intervento previsto per il 18/05		

765	Sentiero della Besausega compromesso per incendio ASSOLUTAMENTE IMPRATICABILE . - Numerose piante cadute fino a Casera Prademur -		
766	<i>Percorribile</i>		
767	Danni ingenti alla pista forestale fino a Casera d'Angheraz - Da verificare tratto successivo		
769	<i>Percorribile: bonificata tutta la pista forestale FINO A FASON . DA FASON A MALGA AGNER TUTTO DA BONIFICARE.</i> <i>Previsto intervento a breve volontari Voltago/Frassenè</i>		
770	<i>Da verificare</i>		
771	<i>Percorribile: bonificata tutta la pista forestale</i>		
772	<i>Percorribile</i> Tratto iniziale su strada silvo-pastorale prima di Domadore franato		
773	<i>Percorribile nel tratto dal Rif. Scarpa al Passo di Luna PREVISTO INTERVENTO 25/05 dal Passo di Luna a Malga Camp.</i>		
774	<i>Percorribile fino Rif. Bottari - il rimanente DA VERIFICARE</i>		
776	<i>Percorribile</i>		
777	<i>DA VERIFICARE</i>		
786	<i>Percorribile.</i>		
802	Diversi alberi caduti sopra loc. Pattine - <i>Nessun problema su parte centrale e finale del tracciato, si passa ma serve intervento di 1 giornata.</i>		
874	<i>Non Percorribile</i> Problematica la zona bassa dalle Miniere in su e la zona della VAL FRESCA nei pressi della Località Carepiane inn.sent.874		
875	<i>Percorribile.</i>		